


100W 配三相电机技术参数 100W WITH 3-PHASE MOTOR PARAMETERS

卧式 Horizontal




卧式 Horizontal



立式 Vertical




立式 Vertical




缩框型 Light duty Type



卧式 Horizontal



立式 Vertical



100W 配三相电机技术参数

■ 尺寸表 Size Table

单位 Unit:mm

[illegible]

※表中"()"内为立式箱体尺寸.

※Labulation“()”denote vertical box dimension.

■ 输出轴容许扭矩 Output Torque

单位 Unit:kg.m

[illegible]

缩框型输出轴容许扭矩 Light duty Type Output Shaft Torque

单位 Unit:kg.m

[illegible]